



SIAOTECH

ANEXO A – Planilha de Inspeção Pontes e Carro
Transportador C17

DATA: 25/11/2023

NÚMERO TRANSFER: C17

- NÚMERO DE SÉRIE: **CARRO TRANSPORTADOR**
- CAPACIDADE DE CARGA : **10T**
- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO R/S/T: **380V**
- AMPERES DO MOTOR DE TRANSLAÇÃO VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **3.1A**
- AMPERES DO MOTOR DO TROLLER VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **NÃO SE APLICA**
- AMPERES DO MOTOREDUTORES DAS CABACEIRAS VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **NÃO SE APLICA**
- ALIMENTAÇÃO COMANDO 24V, 110V, 220V: **24V**
- VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO: **NÃO SE APLICA**
- VERIFICAR CONDIÇÕES DE USO DA BOTOEIRA OU CONTROLE: **NÃO TEM BOTÃO DE EMERGÊNCIA**
- VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NOS REDUTORES DE ELEVAÇÃO/TROLLER/ MOTO REDUTORES: **OK**
- GUIA DA CORRENTE OU CABO DE AÇO: **NÃO SE APLICA**
- VERIFICAÇÃO DESGASTES NO GANCHO DO MOITÃO: **NÃO SE APLICA**
- VERIFICAÇÃO DE ROLDANAS DO MOITÃO, E ROLDANAS COMPESSADORAS: **NÃO SE APLICA**
- CORRENTE SE APRESENTA DESGASTE/ CABO DE AÇO: **NÃO SE APLICA**
- VERIFICAÇÃO DESGASTE DO TAMBOR DE ACOMODAÇÃO DO CABO DE AÇO: **NÃO SE APLICA**
- VERIFICAÇÃO DE DESGASTES RODAS: RODAS **OK**
- VERIFICAÇÃO RODAS DAS CABECEIRAS E FLANGE DAS RODAS: **PROBLEMAS NO EIXO E MANCAL**
- SISTEMA DE CABOS ELÉTRICOS: **OK**
- VERIFICAÇÃO DO SITEMA DE FIXAÇÃO E UNIÕES, ROLAMENTOS, PARAFUSOS: **OK**
- VERIFICAÇÃO CAMINHO DE ROLAMENTO: **OK**
- VERIFICAÇÃO DE BATENTES E FIM DE CURSOS / CRUZETAS E ANTICOLISÃO: SEM FIM DE CURSO, CRUZETAS E BATENTES.
- VERIFICAÇÃO DE SOLDAS: **OK**
- VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS QUADRO DE COMANDO: **OK**
- VERIFICAÇÃO SE Á SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CARGAS NO EQUIPAMENTO: **OK**
- VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONDIÇÃO DO BARRAMENTO BLINDADE DE ALIMENTAÇÃO: **OK**

- VERIFICAÇÃO DO QUADRO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA GERAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: SEM CONTACTORA GERAL
- VERIFICAÇÃO DA FUNCIONABILIDADE DO BOTÃO DE EMERGENCIA DO CONTROLE OU BOTOEIRA: **NÃO TEM BOTÃO DE EMERGÊNCIA**
- VERIFICAÇÃO NÍVEL DE ÓLEO NOS REDUTORES DO EQUIPAMENTO: **OK**

OBS:


- **NÃO POSSUI BOTÃO DE EMERGÊNCIA NO RÁDIO CONTROLE;**
- **NÃO POSSUI FIM DE CURSO;**
- **NÃO POSSUI CONTACTORA DE SEGURANÇA;**
- **PROBLEMAS NO EIXO E MANCAL, OCORRE UM DESLOCAIMENTO DA RODA NO EIXO POR NÃO ESTAR FIXADA DE MANEIRA CORRETA.**


Ref.: C17

Painel elétrico



Roda livre do carro e batente danificado, sistema de fixação do eixo inadequado





Carro Transportador C17 – Transfer expedição

