

**INSPEÇÃO TALHAS**DATA: **04/11/2023**NÚMERO DO BRAÇO: **B08**NÚMERO DA TALHA: **T08**

- ⇒ NÚMERO DE SÉRIE: **94169410** **DEMAG**
- ⇒ CAPACIDADE DE CARGA DA TALHA: **1T** CAPACIDADE DE CARGA DO BRAÇO: **1T**
- ⇒ TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO R/S/T: **380V**
- ⇒ AMPERES DO MOTOR DE ELEVAÇÃO VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **2.6A** / **2.5A**
- ⇒ AMPERES DO MOTOR DO TROLLER VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **NÃO SE APLICA** / **NÃO SE APLICA**
- ⇒ ALIMENTAÇÃO COMANDO 24V, 110V, 220V: **24V**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO: **SISTEMA OK**
- ⇒ VERIFICAR CONDIÇÕES DE USO DA BOTOEIRA OU CONTROLE: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NOS REDUTORES DE ELEVAÇÃO E TROLLER: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ GUIA DA CORRENTE OU CABO DE AÇO: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE ROLDANAS GANCHO, E ROLDANAS COMPESSADORA **OK**
- ⇒ CORRENTE APRESENTA DESGASTE/ CABO DE AÇO: **NÃO APRESENTA DESGASTE**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DESGASTE DO TAMBOR DE ACOMODAÇÃO DO CABO DE AÇO: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ RODAS DO TROLLER: **OK**
- ⇒ SISTEMA FESTOON: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DO SITEMA MECÂNICO DE GIRO DO BRAÇO, ROLAMENTOS, PARAFUSOS: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO COMPRIMENTO DE LANÇA BRAÇO: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA COLUNA/ BRAÇO/ BATENTES/ TALHA: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE SOLDAS: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO FIM DE CURSO: **SEM FIM DE CURSO**

**OBSERVAÇÕES:**

**Gancho com defeito, não está girando 360 graus. Talha não apresenta fim de curso.**

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



MOTOR



CONTROLE



ROLAMENTO INFERIOR



ROLAMENTO SUPERIOR



TALHA T08 BRAÇO GIRATÓRIO

